

Center Facility Location Map

Address:
1077 US-96 N
Center, TX 75935

Contact:
936-598-9847


Hours:
24 Hours

Location:
31°49'51.06"N 94°12'16.82"W

GPS Coordinates:
31.830857, -94.204670



Scan to open
with Google Maps



WASTE STREAMS ACCEPTED

- Water-Based Mud
- Oil-Based Mud
- Tank Bottoms
- Flowback and Produced Water, either clean or dirty

OTHER SERVICES

- Truck and Frac Tank Full-Service Washouts
- Covered Washout Facilities

CENTER FACILITY LOCATION DIRECTIONS

From Shreveport, Louisiana

Head west on I-20 W and take exit 3 toward Greenwood Mooringsport Rd. Turn left onto Greenwood Mooringsport Rd. and continue onto US-79 S for 29 miles. At SE Loop, turn left and merge onto US-59 S/SE Loop. In 2 miles, take the US-59 S exit toward Houston. After 14.6 miles, US-59 becomes US-96. Continue on US-96 for 8.4 miles. The Center facility is located on the right.

From Nacogdoches, Texas

Head east on TX-7 E toward Old Trinity Rd. In Center, turn left onto US-96 N/Hurst St. and continue on US-96 N for 3.5 miles. The Center facility is on the left.

From Marshall, Texas


Head south on US-59 S/E End Blvd S. Turn left onto the US-59 S/US-79 N feeder and merge left onto the highway. Take the US-59 S exit toward Houston. Turn left onto US-59 S for 14.6 miles and continue onto US-96 S for 8.4 miles. The Center facility is on the right.

From Mansfield, Louisiana

Head southwest on US-84 W toward N Park Ave. Keep left to continue on TX-7 W/US-84 W for 13 miles. Turn right onto TX-500 Loop. Turn left onto US-96. The Center facility is immediately on the right.

FOR DRIVING DIRECTIONS, WAIT TIMES, AND OTHER LOCATIONS, VISIT MILESTONE-ES.COM

Mapa de ubicación de las instalaciones en Center



Dirección:
1077 US-96 N
Center, TX 75935

Contacto:
936-598-9847

Horario:
24 Horas

Locación:
31°49'51.06"N 94°12'16.82"W

Coordenadas de GPS:
31.830857, -94.204670



Escaneé para abrir
en Google Maps

FLUJOS DE RESIDUOS ADMITIDOS

- Lodo a base de agua
- Lodo a base de aceite
- Fondos de los tanques
- Agua de reflujos o producción, ya sea limpia o sucia

OTROS SERVICIOS

- Servicio completo de lavado de camiones y tanques remolcados
- Instalaciones de lavado cubiertas

INDICACIONES PARA LLEGAR A LAS INSTALACIONES EN CENTER

Desde Shreveport, Luisiana

Diríjase al oeste por la I-20 W y tome la salida 3 hacia Greenwood Mooringsport Rd. Gire a la izquierda en Greenwood Mooringsport Rd. y continúe por la US-79 S durante 29 millas. En SE Loop, gire a la izquierda e incorpórese a US-59 S/SE Loop. En 2 millas, tome la salida US-59 S hacia Houston. Después de 14.6 millas, la US-59 se convierte en la US-96. Continúe por la US-96 durante 8.4 millas. Las instalaciones en Center se encuentran a la derecha.

Desde Nacogdoches, Texas

Diríjase al este por TX-7 E hacia Old Trinity Rd. En Center, gire a la izquierda hacia US-96 N/Hurst St. y continúe por US-96 N durante 3.5 millas. Las instalaciones en Center se encuentran a la izquierda.

Desde Marshall, Texas

Diríjase hacia el sur por la US-59 S/E End Blvd S. Gire a la izquierda en la entrada de la US-59 S/US-79 N e incorpórese a la izquierda en la autopista. Tome la salida US-59 S hacia Houston. Gire a la izquierda por la US-59 S durante 14.6 millas y continúe por la US-96 S durante 8.4 millas. Las instalaciones en Center se encuentran a la derecha.

Desde Mansfield, Luisiana

Diríjase al suroeste por la US-84 W hacia N Park Ave. Manténgase a la izquierda para continuar por TX-7 W/US-84 W durante 13 millas. Gire a la derecha en TX-500 Loop. Gire a la izquierda en la US-96. Las instalaciones en Center se encuentran justo a la derecha.

PARA DIRECCIONES, TIEMPO DE ESPERA Y OTRAS LOCACIONES, VISITE; MILESTONE-ES.COM